

LIFTING SET INSPECTION REPORT

RAPPORTO DI ISPEZIONE LIFTING SET

REPORT NUMBER: AVS-XSQ-MCE-199498/25					
REVISION: 0					
Manufacturer or Supplier: MAKKEE Costruttore o Fornitore			Inspection Date: 2025/03/31 Data di Ispezione		
Owner or Operator: RT LEA Proprietario o Utilizzatore			Order: N/A Ordine		
Place of Inspection: MACAÉ-RJ Luogo di ispezione					
Depot/Site: BASE RT LEA Deposito/Sito					
Working Load Limit (WLL) (t): 9.0 Carico di Lavoro Limite			Angles of Legs (to vertical) ≤ (°): 45 Angolo delle funi (sulla verticale)		
Diameter of Slings / Fore Runner (mm): 24.00 Diametro Funi / Fore Runner			Length of Slings / Fore Runner (mm): 3750 Lunghezza Funi / Fore Runner		
Description of the Lifting Set: LINGADA POLIDA 4 PERNAS X SAPATILHO Descrizione del Lifting Set					
Identification No. or Mark: 100046 No. Identificazione o Marcatura			Slings Reference Standard: IMO 860 Standard di Riferimento delle Funi		
Grade of Wire Rope (N/mm2): 1960 Grado della Fune Metallica			Grade of Terminal Fittings: N/A Grado dei Raccordi Terminali		
Certificate Number: MKS-14-0423-46 Numero Certificato			Date of Issue: 2022/08/15 Data di Rilascio		
Applicable Criteria Criteri Applicabili					
☒ ISO 10855-3:2018 ☒ Other/s: NBR 13541-2					
Type of Inspection Carried Out Tipo di Ispezione Effettuata					
NA = Not Applicable / Non Applicabile WR = Without Remarks / Senza Osservazioni SR = See Remarks / Vedi Osservazioni					
Procedure: Procedura					NA
Review of NDE Report on Components: Revisione Rapporto CND sui Componenti					WR
NDE Method: Metodo CND NDE Report N°: Numero di Rapporto CND Issued by: Rilasciato da					SR
Visual Inspection: Spezione Visiva					
Description Descrizione		Supplier/Manuf Fornitore/Costruttore	Id. Mark/Batch Marcatura/Lotto	Type Appr. No. No. Appr.ne Tipo	
Master Link (Top) Model: WLL (t):					☒ ☐ ☐
Steel Wire Rope Type: Ø (mm): Hard eyes each end					☒ ☐ ☐
Quad Assembly Model: WLL (t):					☒ ☐ ☐
Steel Wire Ropes Type: Ø (mm): Hard eyes each end					☒ ☐ ☐
4 Shackles Model: WLL (t):					☒ ☐ ☐
Remarks: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER ENCONTRADAS NO CERTIFICADO DE ORIGEM DO EQUIPAMENTO. Osservazioni					
Notes: - FOI FEITA INSPEÇÃO VISUAL CONFORME ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) (THE VISUAL INSPECTION WAS CARRIED OUT ACCORDING TO ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) - DE ACORDO COM O ITEM 18 DA MSC/ IMO 860 - 1998, A NORMA EN 12079 (SUBSTITUÍDA PELA ATUAL ISO 10855) É APROVADO PARA PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, INSPEÇÃO E MARCAÇÃO DE CONTAINERES MARÍTIMOS OFFSHORE. (ACCORDING TO ITEM 18 OF IMO 860 - 1998, THE STANDARD EN 12079 (REPLACED BY THE CURRENT ISO 10855) IS APPROVED FOR THE DESIGN, CONSTRUCTION, TESTING, INSPECTION AND MARKING OF OFFSHORE SHIPPING CONTAINERS.) Note					
Result of the Inspection: Risultato dell'Ispezione					
☒ SATISFACTORY , as below stated SODDISFACENTE, come sotto dichiarato					
☐ NOT SATISFACTORY NON SODDISFACENTE					
THIS IS TO DECLARE that the above mentioned offshore container: SI DICHIARA che il container per mare aperto sopra descritto:					
☒ Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili					
Last Inspection: Ultima Ispezione		Report No.: Rapporto No.	Performed by: Realizzata da		
Last NDE: 2023/11/13 Ultima CND		Report No.: Rapporto No.	Performed by: RT LEA Realizzata da		
Re-inspection Due Date: 2026/03/30 Prossima Data di Re-ispezione			Markings: V<RI> Marche Apposte		
Inspector: GILES PAES Ispettore					
Issued at: MACAÉ-RJ Rilasciato a		 Douglas Renato Oliveira de Castro Silva Project Coordinator RINA Brasil		On: 2025/03/31 Il	
		 Giles Paes Inspector RINA Brasil			

