

LIFTING SET INSPECTION REPORT
RAPPORTO DI ISPEZIONE LIFTING SET

REPORT NUMBER: AVS-XSQ-MCE-155261/23 REVISION: 0																																																							
Manufacturer or Supplier: NUTRISHORE Costruttore o Fornitore Owner or Operator: RT LEA Proprietario o Utilizzatore Place of Inspection: Luogo di ispezione Depot/Site: BASE RT LEA Deposito/Sito			Inspection Date: 2023/11/01 Data di Ispezione Order: N/A Ordine																																																				
Working Load Limit (WLL) (t): 12.8 Carico di Lavoro Limite Diameter of Slings / Fore Runner (mm): 22 Diametro Funi / Fore Runner Description of the Lifting Set: ESLINGA DE 04 PERNAS Descrizione del Lifting Set Identification No. or Mark: RT-13066 No. Identificazione o Marcatura Grade of Wire Rope (N/mm2): 1960 Grado della Fune Metallica Certificate Number: MAC/13/02256 Numero Certificato			Angles of Legs (to vertical) ≤ (°): 39 Angolo delle funi (sulla verticale) Length of Slings / Fore Runner (mm): 2000 Lunghezza Funi / Fore Runner Slings Reference Standard: IMO 860 Standard di Riferimento delle Funi Grade of Terminal Fittings: Grado dei Raccordi Terminali Date of Issue: 2013/10/09 Data di Rilascio																																																				
Applicable Criteria Criteri Applicabili <input checked="" type="checkbox"/> ISO 10855-3:2018 <input checked="" type="checkbox"/> Other/s: NBR 13541-2																																																							
Type of Inspection Carried Out Tipo di Ispezione Effettuata NA = Not Applicable / Non Applicabile WR = Without Remarks / Senza Osservazioni SR = See Remarks / Vedi Osservazioni																																																							
Procedure: N/A Procedura																																																							
Review of NDE Report on Components: Revisione Rapporto CND sui Componenti			NDE Method: Metodo CND NDE Report N°: Numero di Rapporto CND Issued by: Rilasciato da		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NA</th> <th>WR</th> <th>SR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	NA	WR	SR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
NA	WR	SR																																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
Visual Inspection: Spezione Visiva	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Supplier/Manuf</th> <th>Id. Mark/Batch</th> <th>Type Appr. No.</th> <th>NA</th> <th>WR</th> <th>SR</th> </tr> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Fornitore/Costruttore</th> <th>Marcatura/Lotto</th> <th>No. Appr.ne Tipo</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Master Link (Top) Model: WLL (t): </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> Steel Wire Rope Type: Ø (mm): Hard eyes each end </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> Quad Assembly Model: WLL (t): </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> Steel Wire Ropes Type: Ø (mm): Hard eyes each end </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td> 4 Shackles Model: MANILHA 3/4" WLL (t): 4.75 </td> <td>COLUMBUS</td> <td>1101/6BX</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Description	Supplier/Manuf	Id. Mark/Batch	Type Appr. No.	NA	WR	SR	Descrizione	Fornitore/Costruttore	Marcatura/Lotto	No. Appr.ne Tipo				Master Link (Top) Model: WLL (t):				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Steel Wire Rope Type: Ø (mm): Hard eyes each end				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Quad Assembly Model: WLL (t):				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Steel Wire Ropes Type: Ø (mm): Hard eyes each end				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 Shackles Model: MANILHA 3/4" WLL (t): 4.75	COLUMBUS	1101/6BX		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Description	Supplier/Manuf	Id. Mark/Batch	Type Appr. No.	NA	WR	SR																																																	
Descrizione	Fornitore/Costruttore	Marcatura/Lotto	No. Appr.ne Tipo																																																				
Master Link (Top) Model: WLL (t):				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																	
Steel Wire Rope Type: Ø (mm): Hard eyes each end				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																	
Quad Assembly Model: WLL (t):				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																	
Steel Wire Ropes Type: Ø (mm): Hard eyes each end				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																	
4 Shackles Model: MANILHA 3/4" WLL (t): 4.75	COLUMBUS	1101/6BX		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																	
Remarks: - FOI FEITA INSPEÇÃO VISUAL CONFORME ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) (THE VISUAL INSPECTION WAS CARRIED OUT ACCORDING TO ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) - DE ACORDO COM O ITEM 18 DA MSC/ IMO 860 - 1998, A NORMA EN 12079 (SUBSTITUÍDA PELA ATUAL ISO 10855) É APROVADO PARA PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, INSPEÇÃO E MARCAÇÃO DE CONTAINERES MARÍTIMOS OFFSHORE. (ACCORDING TO ITEM 18 OF IMO 860 - 1998, THE STANDARD EN 12079 (REPLACED BY THE CURRENT ISO 10855) IS APPROVED FOR THE DESIGN, CONSTRUCTION, TESTING, INSPECTION AND MARKING OF OFFSHORE SHIPPING CONTAINERS.) Osservazioni																																																							
Notes: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER EVIDENCIADOS NO CERTIFICADO DE FABRICAÇÃO . Note																																																							
Result of the Inspection: Risultato dell'Ispezione <input checked="" type="checkbox"/> SATISFACTORY , as below stated SODDISFACENTE, come sotto dichiarato <input type="checkbox"/> NOT SATISFACTORY NON SODDISFACENTE																																																							
THIS IS TO DECLARE that the above mentioned offshore container: SI DICHIARA che il container per mare aperto sopra descritto: <input checked="" type="checkbox"/> Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili																																																							
Last Inspection: 2023/05/24 Ultima Ispezione		Report No.: N/A Rapporto No.		Performed by: N/A Realizzata da																																																			
Last NDE: 2021/03/19 Ultima CND		Report No.: N/A Rapporto No.		Performed by: N/A Realizzata da																																																			
Re-inspection Due Date: 2024/10/31 Prossima Data di Re-ispezione			Markings: V<RI> Marche Apposte																																																				
Inspector: GILES PAES Ispettore																																																							
Issued at: MACAÉ - RJ Rilasciato a			On: 2023/11/01 Il																																																				



