

OFFSHORE INSPECTION REPORT
RAPPORTO DI ISPEZIONE OFFSHORE

REPORT NUMBER: AVS-XSQ-MCE-187849/24			
REVISION: 0			
Manufacturer or Supplier: NUTRISHORE FABRICAÇÃO DE CONTENTORES Costruttore o Fornitore		Inspection Date: 2024/11/27 Data di Ispezione	
Owner or Operator: RT LEA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ANDAIMES Proprietario o Utilizzatore		Order: N/A Ordine	
Place of Inspection: BASE DA RT LEA Luogo di ispezione			
Depot/Site: MACAÉ-RJ Deposito/Sito			
Type: METALLIC BOX Tipo	Model: CAIXA DE TRANSPORTE Modello		
Length (mm): 1.200 Lunghezza	Width (mm): 1.000 Larghezza	Height (mm): 1.000 Altezza	
Max Gross Mass (kg): 4.652 Massa Lorda Massima	Tare (kg): 652 Tara	Max Payload (kg): 4.000 Peso Netto Massimo	
Design Temperature (°C): 0 Temperatura di Design	Max Angle of Legs (from vertical) (°): 35 Massima Inclinazione delle Funi (dalla verticale)		
Type Approved with Cert. N°: IRC MAC/12/02424 Prototipo Omologato con Cert. N°.	Issued by: BUREAU VERITAS Rilasciato da	Certificate Number: MAC/12/02997 Numero Certificato	
Manufacturing Number: RT-CX-12007 Numero di Costruzione	Identification Number: RT-CX-12007 Numero di Identificazione		
Manufacturing Date: 2012/11/01 Data di Costruzione			
Applicable Criteria Criteri Applicabili			
<input checked="" type="checkbox"/> MSC/Circ. 860 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 10855-3:2018 <input type="checkbox"/> Other/s:			
Type of Inspection Carried Out Tipo di Ispezione Effettuata		NA = Not Applicable / Non Applicabile WR = Without Remarks / Senza Osservazioni SR = See Remarks / Vedi Osservazioni	
Procedure: N/A Procedura		NA	WR
Witness to Lifting Test Presenziamento Prova di Sollevamento		Total Test Mass (2,5R) (kg): Massa Totale di Prova	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Review of NDE Report on Pad Eyes: Revisione Rapporto CND sui golfari		NDE Method: Metodo CND NDE Report N°: Numero di Rapporto CND Issued by: Rilasciato da	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Visual Inspection: Spezione Visiva		General (exterior and the interior of the container) Generale (esterno ed interno del container)	
		Markings Marcature	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Welds Saldature	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Pad-eyes and lashing points Golfari e punti di ancoraggio	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Structure Struttura	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Door closures Chiusure	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Floor Fondo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Fork Pockets Tasche porta forche	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Remarks: Osservazioni			
- FOI FEITA INSPEÇÃO VISUAL CONFORME ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) (THE VISUAL INSPECTION WAS CARRIED OUT ACCORDING TO ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) - DE ACORDO COM O ITEM 18 DA MSC/ IMO 860 - 1998, A NORMA EN 12079 (SUBSTITUÍDA PELA ATUAL ISO 10855) É APROVADO PARA PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, INSPEÇÃO E MARCAÇÃO DE CONTAINERES MARÍTIMOS OFFSHORE. (ACCORDING TO ITEM 18 OF IMO 860 - 1998, THE STANDARD EN 12079 (REPLACED BY THE CURRENT ISO 10855) IS APPROVED FOR THE DESIGN, CONSTRUCTION, TESTING, INSPECTION AND MARKING OF OFFSHORE SHIPPING CONTAINERS.)			
Notes: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER EVIDENCIADOS NO CERTIFICADO DE FABRICAÇÃO Note			
Result of the Inspection: Risultato dell'Ispezione		<input checked="" type="checkbox"/> SATISFACTORY , as below stated SODDISFACENTE, come sotto dichiarato	<input type="checkbox"/> NOT SATISFACTORY NON SODDISFACENTE
THIS IS TO DECLARE that the above mentioned offshore container: SI DICHIARA che il container per mare aperto sopra descritto:			
<input checked="" type="checkbox"/> Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili			
Last Inspection: Ultima Ispezione		Report No.: Rapporto No.	Performed by: RINA Realizzata da
Last NDE: 2024/04/17 Ultima CND		Report No.: Rapporto No.	Performed by: RT LEA Realizzata da
Re-inspection Due Date: 2025/11/26 Prossima Data di Re-ispezione		Markings: V<RI> Marche Apposte	
Inspector: GILES PAES Ispettore			
Issued at: MACAÉ-RJ Rilasciato a		On: 2024/11/27 II	

