

LIFTING SET INSPECTION REPORT
RAPPORTO DI ISPEZIONE LIFTING SET

REPORT NUMBER: AVS-XSQ-MCE-196770/25					
REVISION: 0					
Manufacturer or Supplier: MAKKEE HARDWARE Costruttore o Fornitore			Inspection Date: 2025/03/07 Data di Ispezione		
Owner or Operator: RT LEA Proprietario o Utilizzatore			Order: N/A Ordine		
Place of Inspection: MACAÉ-RJ Luogo di ispezione					
Depot/Site: BASE RT LEA Deposito/Sito					
Working Load Limit (WLL) (t): 5.565 Carico di Lavoro Limite			Angles of Legs (to vertical) ≤ (°): 45 Angolo delle funi (sulla verticale)		
Diameter of Slings / Fore Runner (mm): 20 Diametro Funi / Fore Runner			Length of Slings / Fore Runner (mm): 3300 Lunghezza Funi / Fore Runner		
Description of the Lifting Set: ESLINGA DE 04 PERNAS Descrizione del Lifting Set					
Identification No. or Mark: NHJ-180021 No. Identificazione o Marcatura			Slings Reference Standard: IMO 860 Standard di Riferimento delle Funi		
Grade of Wire Rope (N/mm2): 1960 Grado della Fune Metallica			Grade of Terminal Fittings: Grado dei Raccordi Terminali		
Certificate Number: MKS-14-0425-21 Numero Certificato			Date of Issue: 2014/12/03 Data di Rilascio		
Applicable Criteria Criteri Applicabili					
<input checked="" type="checkbox"/> ISO 10855-3:2018		<input checked="" type="checkbox"/> Other/s: NBR 13541-2			
Type of Inspection Carried Out Tipo di Ispezione Effettuata					
NA = Not Applicable / Non Applicabile WR = Without Remarks / Senza Osservazioni SR = See Remarks / Vedi Osservazioni					
Procedure: N/A Procedura					
NA WR SR					
Review of NDE Report on Components: Revisione Rapporto CND sui Componenti			NDE Method: Metodo CND NDE Report N°: Numero di Rapporto CND Issued by: Rilasciato da		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Visual Inspection: Spezione Visiva	Description Descrizione	Supplier/Manuf Fornitore/Costruttore	Id. Mark/Batch Marcatura/Lotto	Type Appr. No. No. Appr.ne Tipo	
	Master Link (Top) Model: WLL (t):				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Steel Wire Rope Type: Ø (mm): Hard eyes each end				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Quad Assembly Model: WLL (t):				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Steel Wire Ropes Type: Ø (mm): Hard eyes each end				<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4 Shackles Model: MANILHA 7/8" WLL (t): 6.5	VAN BEEST	S1-S4		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Remarks: N/A. Osservazioni					
Notes: FOI FEITA INSPEÇÃO VISUAL CONFORME ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) (THE VISUAL INSPECTION WAS CARRIED OUT ACCORDING TO ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018).INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER EVIDENCIADOS NO CERTIFICADO DE FABRICAÇÃO. Note					
Result of the Inspection: Risultato dell'Ispezione			<input checked="" type="checkbox"/> SATISFACTORY , as below stated SODDISFACENTE, come sotto dichiarato		<input type="checkbox"/> NOT SATISFACTORY NON SODDISFACENTE
THIS IS TO DECLARE that the above mentioned offshore container: SI DICHIARA che il container per mare aperto sopra descritto:					
<input checked="" type="checkbox"/> Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili					
Last Inspection: Ultima Ispezione		Report No.: N/A Rapporto No.		Performed by: N/A Realizzata da	
Last NDE: 2024/06/19 Ultima CND		Report No.: N/A Rapporto No.		Performed by: N/A Realizzata da	
Re-inspection Due Date: 2026/03/06 Prossima Data di Re-ispezione			Markings: V<RI> Marche Apposte		
Inspector: GILES PAES Ispettore					
Issued at: MACAÉ - RJ Rilasciato a		 Douglas Renato Oliveira de Castro Silva Project Coordinator RINA Brasil		On: 2025/03/07 Il	
		 Giles Paes Inspector RINA Brasil			
TECHNICAL MANAGER			GILES PAES		