

**LIFTING SET INSPECTION REPORT**  
**RAPPORTO DI ISPEZIONE LIFTING SET**

<b>REPORT NUMBER:</b> AVS-XSQ-MCE-198584/25																																																													
<b>REVISION:</b> 0																																																													
<b>Manufacturer or Supplier:</b> SIVA Costruttore o Fornitore		<b>Owner or Operator:</b> RT LEA Proprietario o Utilizzatore		<b>Inspection Date:</b> 2025/03/24 Data di Ispezione																																																									
<b>Place of Inspection:</b> MACAÉ-RJ Luogo di ispezione		<b>Depot/Site:</b> BASE RT LEA Deposito/Sito		<b>Order:</b> N/A Ordine																																																									
<b>Working Load Limit (WLL) (t):</b> 9.5 Carico di Lavoro Limite		<b>Diameter of Slings / Fore Runner (mm):</b> 19 Diametro Funi / Fore Runner		<b>Angles of Legs (to vertical) ≤ (°):</b> 30 Angolo delle funi (sulla verticale)																																																									
<b>Description of the Lifting Set:</b> ESLINGA DE 04 PERNAS Descrizione del Lifting Set		<b>Identification No. or Mark:</b> 34376/18 No. Identificazione o Marcatura		<b>Length of Slings / Fore Runner (mm):</b> 2380 Lunghezza Funi / Fore Runner																																																									
<b>Grade of Wire Rope (N/mm2):</b> 1960 Grado della Fune Metallica		<b>Certificate Number:</b> 34376 Numero Certificato		<b>Slings Reference Standard:</b> IMO 860 Standard di Riferimento delle Funi																																																									
<b>Grade of Terminal Fittings:</b> Grado dei Raccordi Terminali		<b>Date of Issue:</b> 2014/08/08 Data di Rilascio																																																											
<b>Applicable Criteria</b> Criteri Applicabili <input checked="" type="checkbox"/> ISO 10855-3:2018 <input checked="" type="checkbox"/> Other/s: NBR 13541-2																																																													
Type of Inspection Carried Out / Tipo di Ispezione Effettuata NA = Not Applicable / Non Applicabile WR = Without Remarks / Senza Osservazioni SR = See Remarks / Vedi Osservazioni																																																													
<b>Procedure:</b> N/A Procedura																																																													
<b>Review of NDE Report on Components:</b> Revisione Rapporto CND sui Componenti			<b>NDE Method:</b> Metodo CND		<b>NA</b>																																																								
			<b>NDE Report N°:</b> Numero di Rapporto CND		<b>WR</b>																																																								
			<b>Issued by:</b> Rilasciato da		<b>SR</b>																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Visual Inspection:</th> <th>Description</th> <th>Supplier/Manuf</th> <th>Id. Mark/Batch</th> <th>Type Appr. No.</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>Spezione Visiva</td> <td>Descrizione</td> <td>Fornitore/Costruttore</td> <td>Marcatura/Lotto</td> <td>No. Appr.ne Tipo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>Master Link (Top)</b> Model: WLL (t):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Steel Wire Rope</b> Type: Ø (mm): Hard eyes each end</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Quad Assembly</b> Model: WLL (t):</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Steel Wire Ropes</b> Type: Ø (mm): Hard eyes each end</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>4 Shackles</b> Model: MANILHA 3/4" WLL (t): 4.75</td> <td>SIVA</td> <td>10K.1 À 10K.4</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>						Visual Inspection:	Description	Supplier/Manuf	Id. Mark/Batch	Type Appr. No.				Spezione Visiva	Descrizione	Fornitore/Costruttore	Marcatura/Lotto	No. Appr.ne Tipo					<b>Master Link (Top)</b> Model: WLL (t):				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>Steel Wire Rope</b> Type: Ø (mm): Hard eyes each end				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>Quad Assembly</b> Model: WLL (t):				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>Steel Wire Ropes</b> Type: Ø (mm): Hard eyes each end				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>4 Shackles</b> Model: MANILHA 3/4" WLL (t): 4.75	SIVA	10K.1 À 10K.4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visual Inspection:	Description	Supplier/Manuf	Id. Mark/Batch	Type Appr. No.																																																									
Spezione Visiva	Descrizione	Fornitore/Costruttore	Marcatura/Lotto	No. Appr.ne Tipo																																																									
	<b>Master Link (Top)</b> Model: WLL (t):				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
	<b>Steel Wire Rope</b> Type: Ø (mm): Hard eyes each end				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
	<b>Quad Assembly</b> Model: WLL (t):				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
	<b>Steel Wire Ropes</b> Type: Ø (mm): Hard eyes each end				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
	<b>4 Shackles</b> Model: MANILHA 3/4" WLL (t): 4.75	SIVA	10K.1 À 10K.4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
<b>Remarks:</b> - FOI FEITA INSPEÇÃO VISUAL CONFORME ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) (THE VISUAL INSPECTION WAS CARRIED OUT ACCORDING TO ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) - DE ACORDO COM O ITEM 18 DA MSC/ IMO 860 - 1998, A NORMA EN 12079 ( SUBSTITUÍDA PELA ATUAL ISO 10855) É APROVADO PARA PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, INSPEÇÃO E MARCAÇÃO DE CONTAINERES MARÍTIMOS OFFSHORE. ( ACCORDING TO ITEM 18 OF IMO 860 - 1998, THE STANDARD EN 12079 (REPLACED BY THE CURRENT ISO 10855) IS APPROVED FOR THE DESIGN, CONSTRUCTION, TESTING, INSPECTION AND MARKING OF OFFSHORE SHIPPING CONTAINERS.) Osservazioni																																																													
<b>Notes:</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER EVIDENCIADOS NO CERTIFICADO DE FABRICAÇÃO . Note																																																													
<b>Result of the Inspection:</b> Risultato dell'Ispezione <input checked="" type="checkbox"/> <b>SATISFACTORY</b> , as below stated SODDISFACENTE, come sotto dichiarato <input type="checkbox"/> <b>NOT SATISFACTORY</b> NON SODDISFACENTE																																																													
<b>THIS IS TO DECLARE</b> that the above mentioned offshore container: <b>SI DICHIARA</b> che il container per mare aperto sopra descritto:																																																													
<input checked="" type="checkbox"/> Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili																																																													
<b>Last Inspection:</b> Ultima Ispezione		<b>Report No.:</b> N/A Rapporto No.		<b>Performed by:</b> N/A Realizzata da																																																									
<b>Last NDE:</b> 2024/10/04 Ultima CND		<b>Report No.:</b> N/A Rapporto No.		<b>Performed by:</b> N/A Realizzata da																																																									
<b>Re-inspection Due Date:</b> 2026/03/23 Prossima Data di Re-ispezione				<b>Markings:</b> V<RI> Marche Apposte																																																									
<b>Inspector:</b> GILES PAES Ispettore																																																													
<b>Issued at:</b> MACAÉ - RJ Rilasciato a		Douglas Renato Oliveira de Castro Silva Project Coordinator RINA Brasil		<b>On:</b> 2025/03/24 Il																																																									
		Giles Paes Inspector RINA Brasil																																																											

