OFFSHORE INSPECTION REPORT
RAPPORTO DI ISPEZIONE OFFSHORE

REPORT NUMBER: AVS-XSQ-MCE-194983/25
REVISION: 0

Manufacturer or Supplier: NUTRISHORE
Costruttore o Fornitore

Owner or Operator: RT LEA
Proprietario o Utilizzatore

Inspection Date: 2025/02/17
Data di Ispezione

Place of Inspection: MACAÉ-RJ
Luogo di ispezione

Order: N/A
Ordine

Depot/Site: BASE RT LEA
Deposito/Sito

Type: METALLIC SKID
Tipo

Model: SKID
Modello

Length (mm): 1300
Lunghezza

Width (mm): 1300
Larghezza

Height (mm): 2080
Altezza

Max Gross Mass (kg): 3.540
Massa Lorda Massima

Tare (kg): 540
Tara

Max Payload (kg): 3.000
Peso Netto Massimo

Design Temperature (°C): 0
Temperatura di Design

Max Angle of Legs (from vertical) (°): 45
Massima Inclinazione delle Funi (dalla verticale)

Type Approved with Cert. Nº: IRC MAC/12/02304 REV.2
Prototipo Omologato con Cert. Nº.

Issued by: BUREAU VERITAS
Rilasciato da

Certificate Number: MAC/13/02378-9
Numero Certificato

Manufacturing Number: RT-SK-13030
Numero di Costruzione

Identification Number: RT-SK-13030
Numero di Identificazione

Manufacturing Date: 2013/11/01
Data di Costruzione

Applicable Criteria
Criteri Applicabili

☑ MSC/Circ. 860 ☑ ISO 10855-3:2018 ☐ Other/s:

Type of Inspection Carried Out
Tipo di Ispezione Effettuata

NA = Not Applicable / Non Applicabile | **WR** = Without Remarks / Senza Osservazioni
SR = See Remarks / Vedi Osservazioni

Procedure: Procedura		NA	WR	SR
Witness to Lifting Test Presenziamento Prova di Sollevamento	**Total Test Mass (2,5R) (kg):** Massa Totale di Prova	☑	☐	☐
Review of NDE Report on Pad Eyes: Revisione Rapporto CND sui golfari	**NDE Method:** PARTICULA MAGNETICA Metodo CND **NDE Report Nº.:** PM-03715/25 Numero di Rapporto CND **Issued by:** RT LEA Rilasciato da	☐	☑	☐
Visual Inspection: Spezione Visiva	**General (exterior and the interior of the container)** Generale (esterno ed interno del container)	☐	☑	☐
	Markings Marcature	☐	☑	☐
	Welds Saldature	☐	☑	☐
	Pad-eyes and lashing points Golfari e punti di ancoraggio	☐	☑	☐
	Structure Struttura	☐	☑	☐
	Door closures Chiusure	☐	☑	☐
	Floor Fondo	☐	☑	☐
	Fork Pockets Tasche porta forche	☐	☑	☐

Remarks:
Osservazioni

- FOI FEITA INSPEÇÃO VISUAL CONFORME ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) (THE VISUAL INSPECTION WAS CARRIED OUT ACCORDING TO ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) - DE ACORDO COM O ITEM 18 DA MSC/ IMO 860 - 1998, A NORMA EN 12079 (SUBSTITUÍDA PELA ATUAL ISO 10855) É APROVADO PARA PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, INSPEÇÃO E MARCAÇÃO DE CONTAINERES MARÍTIMOS OFFSHORE. (ACCORDING TO ITEM 18 OF IMO 860 - 1998, THE STANDARD EN 12079 (REPLACED BY THE CURRENT ISO 10855) IS APPROVED FOR THE DESIGN, CONSTRUCTION, TESTING, INSPECTION AND MARKING OF OFFSHORE SHIPPING CONTAINERS.)

Notes:
Note

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER EVIDÊNCIADOS NO CERTIFICADO DE FABRICAÇÃO . INSPETOR DE END - VICTOR COSTA AZEVEDO - SNQC - 27248.

Result of the Inspection:
Risultato dell'Ispezione

☑ **SATISFACTORY**, as below stated
SODDISFACENTE, come sotto dichiarato

☐ **NOT SATISFACTORY**
NON SODDISFACENTE

THIS IS TO DECLARE that the above mentioned offshore container:
SI DICHIARA che il container per mare aperto sopra descritto:

☑ Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria
Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili

Last Inspection:
Ultima Ispezione

Report No.: N/A
Rapporto No.

Performed by: N/A
Realizzata da

Last NDE: 2023/02/10
Ultima CND

Report No.: N/A
Rapporto No.

Performed by: N/A
Realizzata da

Re-inspection Due Date: 2026/02/16
Prossima Data di Re-ispezione

Markings: VN<RI>
Marche Apposte

Inspector: GILES PAES
Ispettore

Issued at:
MACAÉ - RJ
Rilasciato a

RINA Douglas Renato Oliveira de Castro Silva Project Coordinator RINA Brasil

On: 2025/02/17
Il

RINA Gilis Paes Inspector RINA Brasil