LIFTING SET INSPECTION REPORT

RAPPORTO DI ISPEZIONE LIFTING SET

REPORT NUMBER: AVS-XSQ-MCE-210781/25
REVISION: 0

Manufacturer or Supplier: NUTRISHORE
Costruttore o Fornitore

Owner or Operator: RT LEA
Proprietario o Utilizzatore

Place of Inspection: MACAÉ-RJ
Luogo di ispezione

Depot/Site: BASE RT LEA
Deposito/Sito

Inspection Date: 2025/07/04
Data di Ispezione

Order: N/A
Ordine

Working Load Limit (WLL) (t): 9.5
Carico di Lavoro Limite

Angles of Legs (to vertical) ≤ (°): 25
Angolo delle funi (sulla verticale)

Diameter of Slings / Fore Runner (mm): 19
Diametro Funi / Fore Runner

Length of Slings / Fore Runner (mm): 2000
Lunghezza Funi / Fore Runner

Description of the Lifting Set: ESLINGA DE 04 PERNAS
Descrizione del Lifting Set

Identification No. or Mark: RT-13051
No. Identificazione o Marcatura

Slings Reference Standard: IMO 860
Standard di Riferimento delle Funi

Grade of Wire Rope (N/mm2): 1960
Grado della Fune Metallica

Grade of Terminal Fittings:
Grado dei Raccordi Terminali

Certificate Number: 013/13
Numero Certificato

Date of Issue: 2013/06/03
Data di Rilascio

Applicable Criteria
Criteri Applicabili

☑ ISO 10855-3:2018 ☑ Other/s: ABNT NBR 13541-2

Type of Inspection Carried Out
Tipo di Ispezione Effettuata

NA = Not Applicable / Non Applicabile
WR = Without Remarks / Senza Osservazioni
SR = See Remarks / Vedi Osservazioni

Procedure: N/A Procedura					**NA**	**WR**	**SR**
Review of NDE Report on Components: Revisione Rapporto CND sui Componenti		**NDE Method:** Metodo CND **NDE Report Nº.:** Numero di Rapporto CND **Issued by:** Rilasciato da			☑	☐	☐
Visual Inspection: Spezione Visiva	**Description** Descrizione	**Supplier/Manuf** Fornitore/Costruttore	**Id. Mark/Batch** Marcatura/Lotto	**Type Appr. No.** No. Appr.ne Tipo			
	Master Link (Top) Model: WLL (t):				☑	☐	☐
	Steel Wire Rope Type: Ø (mm): Hard eyes each end				☑	☐	☐
	Quad Assembly Model: WLL (t):				☑	☐	☐
	Steel Wire Ropes Type: Ø (mm): Hard eyes each end				☑	☐	☐
	4 Shackles Model: MANILHA 3/4" WLL (t): 5.0	FISCHER	200571		☐	☑	☐

Remarks: N/A.
Osservazioni

Notes: FOI FEITA INSPEÇÃO VISUAL CONFORME ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) (THE VISUAL INSPECTION WAS CARRIED OUT ACCORDING TO ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018).ESLINGA CERTIFICADA COM PRAZO DE REDUZIDO, RESPEITANDO CRONOGRAMA DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO.MAIORES INFORMAÇÕES NO CERTIFICADO DE FABRICAÇÃO.
Note

Result of the Inspection:
Risultato dell'Ispezione

☑ **SATISFACTORY**, as below stated
SODDISFACENTE, come sotto dichiarato

☐ **NOT SATISFACTORY**
NON SODDISFACENTE

THIS IS TO DECLARE that the above mentioned offshore container:
SI DICHIARA che il container per mare aperto sopra descritto:

☑ Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria
Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili

Last Inspection:
Ultima Ispezione

Report No.: N/A
Rapporto No.

Performed by: N/A
Realizzata da

Last NDE: 2024/07/15
Ultima CND

Report No.: N/A
Rapporto No.

Performed by: N/A
Realizzata da

Re-inspection Due Date: 2026/07/03
Prossima Data di Re-ispezione

Markings: V<RI>
Marche Apposte

Inspector: GILES PAES
Ispettore

Issued at:
MACAÉ - RJ
Rilasciato a

Douglas Renato Oliveira de Castro Silva
Project Coordinator
RINA Brasil

TECHNICAL MANAGER

On: 2025/07/04
Il

Giles Paes
Inspector
RINA Brasil

GILES PAES