



LIFTING SET INSPECTION REPORT
RAPPORTO DI ISPEZIONE LIFTING SET

REPORT NUMBER: AVS-XSQ-MCE-213953/25						
REVISION: 0						
Manufacturer or Supplier: NUTRISHORE Costruttore o Fornitore			Inspection Date: 2025/08/04 Data di Ispezione			
Owner or Operator: RT LEA Proprietario o Utilizzatore			Order: N/A Ordine			
Place of Inspection: MACAÉ-RJ Luogo di ispezione						
Depot/Site: BASE RT LEA Deposito/Sito						
Working Load Limit (WLL) (t): 12.5 Carico di Lavoro Limite			Angles of Legs (to vertical) ≤ (°): 26 Angolo delle funi (sulla verticale)			
Diameter of Slings / Fore Runner (mm): 22 Diametro Funi / Fore Runner			Length of Slings / Fore Runner (mm): 2290 Lunghezza Funi / Fore Runner			
Description of the Lifting Set: ESLINGA DE 04 PERNAS Descrizione del Lifting Set						
Identification No. or Mark: RT-14010 No. Identificazione o Marcatura			Slings Reference Standard: IMO 860 Standard di Riferimento delle Funi			
Grade of Wire Rope (N/mm2): 1960 Grado della Fune Metallica			Grade of Terminal Fittings: Grado dei Raccordi Terminali			
Certificate Number: 003/14 Numero Certificato			Date of Issue: 2014/01/03 Data di Rilascio			
Applicable Criteria Criteri Applicabili						
<input checked="" type="checkbox"/> ISO 10855-3:2018		<input checked="" type="checkbox"/> Other/s: ABNT NBR 13541-2				
Type of Inspection Carried Out Tipo di Ispezione Effettuata						
NA = Not Applicable / Non Applicabile WR = Without Remarks / Senza Osservazioni SR = See Remarks / Vedi Osservazioni						
Procedure: N/A Procedura						
NA WR SR						
Review of NDE Report on Components: Revisione Rapporto CND sui Componenti			NDE Method: Metodo CND NDE Report N°: Numero di Rapporto CND Issued by: Rilasciato da			
			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Visual Inspection: Spezione Visiva	Description Descrizione	Supplier/Manuf Fornitore/Costruttore	Id. Mark/Batch Marcatura/Lotto	Type Appr. No. No. Appr.ne Tipo		
	Master Link (Top) Model: WLL (t):				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Steel Wire Rope Type: Ø (mm): Hard eyes each end				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Quad Assembly Model: WLL (t):				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Steel Wire Ropes Type: Ø (mm): Hard eyes each end				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4 Shackles Model: MANILHA 3/4" WLL (t): 4.75	VAN BEEST	BV6GP	S-2561	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarks: - FOI FEITA INSPEÇÃO VISUAL CONFORME ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) (THE VISUAL INSPECTION WAS CARRIED OUT ACCORDING TO ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) - DE ACORDO COM O ITEM 18 DA MSC/ IMO 860 - 1998, A NORMA EN 12079 (SUBSTITUÍDA PELA ATUAL ISO 10855) É APROVADO PARA PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, INSPEÇÃO E MARCAÇÃO DE CONTAINERES MARÍTIMOS OFFSHORE. (ACCORDING TO ITEM 18 OF IMO 860 - 1998, THE STANDARD EN 12079 (REPLACED BY THE CURRENT ISO 10855) IS APPROVED FOR THE DESIGN, CONSTRUCTION, TESTING, INSPECTION AND MARKING OF OFFSHORE SHIPPING CONTAINERS.) Osservazioni						
Notes: MAIORES INFORMAÇÕES NO CERTIFICADO DE FABRICAÇÃO. Note						
Result of the Inspection: Risultato dell'Ispezione						
<input checked="" type="checkbox"/> SATISFACTORY , as below stated SODDISFACENTE, come sotto dichiarato			<input type="checkbox"/> NOT SATISFACTORY NON SODDISFACENTE			
THIS IS TO DECLARE that the above mentioned offshore container: SI DICHIARA che il container per mare aperto sopra descritto:						
<input checked="" type="checkbox"/> Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili						
Last Inspection: Ultima Ispezione		Report No.: N/A Rapporto No.		Performed by: N/A Realizzata da		
Last NDE: 2025/01/24 Ultima CND		Report No.: N/A Rapporto No.		Performed by: N/A Realizzata da		
Re-inspection Due Date: 2026/08/03 Prossima Data di Re-ispezione			Markings: V<RI> Marche Apposte			
Inspector: GILES PAES Ispettore						
Issued at: MACAÉ - RJ Rilasciato a		 Douglas Renato Oliveira de Castro Silva Project Coordinator RINA Brasil		On: 2025/08/04 Il		
		 Gilis Paes Inspector RINA Brasil				

