

OFFSHORE INSPECTION REPORT
RAPPORTO DI ISPEZIONE OFFSHORE

REPORT NUMBER: AVS-XSQ-MCE-217682/25			
REVISION: 0			
Manufacturer or Supplier: CIM Costruttore o Fornitore		Inspection Date: 2025/09/10 Data di Ispezione	
Owner or Operator: RT LEA Proprietario o Utilizzatore		Order: N/A Ordine	
Place of Inspection: MACAÉ-RJ Luogo di ispezione			
Depot/Site: BASE RT LEA Deposito/Sito			
Type: OFFSHORE GAS BOTTLE RACKS Tipo		Model: SKID Modello	
Length (mm): 1300 Lunghezza	Width (mm): 1300 Larghezza	Height (mm): 2285 Altezza	
Max Gross Mass (kg): 1.950 Massa Lorda Massima	Tare (kg): 550 Tara	Max Payload (kg): 1.400 Peso Netto Massimo	
Design Temperature (°C): 0 Temperatura di Design		Max Angle of Legs (from vertical) (°): 45 Massima Inclinazione delle Funi (dalla verticale)	
Type Approved with Cert. N°: GB-LR 63288 11/13 Prototipo Omologato con Cert. N°.		Issued by: LLOYD,S REGISTER Rilasciato da	Certificate Number: RIO 1401010/241 Numero Certificato
Manufacturing Number: RT-SK-14151 Numero di Costruzione		Identification Number: RT-SK-14151 Numero di Identificazione	
Manufacturing Date: 2014/08/01 Data di Costruzione			
Applicable Criteria Criteri Applicabili <input checked="" type="checkbox"/> MSC/Circ. 860 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 10855-3:2018 <input type="checkbox"/> Other/s:			
Type of Inspection Carried Out Tipo di Ispezione Effettuata		NA = Not Applicable / Non Applicabile WR = Without Remarks / Senza Osservazioni SR = See Remarks / Vedi Osservazioni	
Procedure: Procedura		NA	WR
Witness to Lifting Test Presenziamento Prova di Sollevamento		Total Test Mass (2,5R) (kg): Massa Totale di Prova	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Review of NDE Report on Pad Eyes: Revisione Rapporto CND sui golfari		NDE Method: PARTICULA MAGNETICA Metodo CND NDE Report N°: PM-1276/25 Numero di Rapporto CND Issued by: RT LEA Rilasciato da	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Visual Inspection: Spezione Visiva		General (exterior and the interior of the container) Generale (esterno ed interno del container) Markings Marcature Welds Saldature Pad-eyes and lashing points Golfari e punti di ancoraggio Structure Struttura Door closures Chiusure Floor Fondo Fork Pockets Tasche porta forche	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Remarks: Osservazioni		N/A.	
Notes: Note		DE ACORDO COM O ITEM 18 DA MSC/ IMO 860 - 1998, A NORMA EN 12079 (SUBSTITUÍDA PELA ATUAL ISO 10855). É APROVADO PARA PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, INSPEÇÃO E MARCAÇÃO DE CONTAINERES MARÍTIMOS OFFSHORE. (ACCORDING TO ITEM 18 OF IMO 860 - 1998, THE STANDARD EN 12079 (REPLACED BY THE CURRENT ISO 10855) IS APPROVED FOR THE DESIGN, CONSTRUCTION, TESTING, INSPECTION AND MARKING OF OFFSHORE SHIPPING CONTAINERS.) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER EVIDENCIADOS NO CERTIFICADO DE FABRICAÇÃO. INSPETOR DE END - VICTOR COSTA AZEVEDO - LP/PM-N2 - SNQC:27248	
Result of the Inspection: Risultato dell'Ispezione		<input checked="" type="checkbox"/> SATISFACTORY , as below stated SODDISFACENTE, come sotto dichiarato	<input type="checkbox"/> NOT SATISFACTORY NON SODDISFACENTE
THIS IS TO DECLARE that the above mentioned offshore container: SI DICHIARA che il container per mare aperto sopra descritto: <input checked="" type="checkbox"/> Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili			
Last Inspection: Ultima Ispezione		Report No.: N/A Rapporto No.	Performed by: N/A Realizzata da
Last NDE: 2025/09/10 Ultima CND		Report No.: N/A Rapporto No.	Performed by: N/A Realizzata da
Re-inspection Due Date: 2026/09/09 Prossima Data di Re-ispezione		Markings: VN<RI> Marche Apposte	
Inspector: GILES PAES Ispettore			
Issued at: MACAÉ - RJ Rilasciato a		On: 2025/09/10 II	
 Douglas Renato Oliveira de Castro Silva Project Coordinator RINA Brasil		 GILES PAES Inspector RINA Brasil	
TECHNICAL MANAGER		GILES PAES	

