

LIFTING SET INSPECTION REPORT
RAPPORTO DI ISPEZIONE LIFTING SET

REPORT NUMBER: AVS-XSQ-MCE-219414/25				
REVISION: 0				
Manufacturer or Supplier: SIVA Costruttore o Fornitore		Inspection Date: 2025/10/03 Data di Ispezione		
Owner or Operator: RT LEA Proprietario o Utilizzatore		Order: N/A Ordine		
Place of Inspection: MACAÉ-RJ Luogo di ispezione				
Depot/Site: BASE RT LEA Deposito/Sito				
Working Load Limit (WLL) (t): 9.5 Carico di Lavoro Limite		Angles of Legs (to vertical) ≤ (°): 28 Angolo delle funi (sulla verticale)		
Diameter of Slings / Fore Runner (mm): 19.00 Diametro Funi / Fore Runner		Length of Slings / Fore Runner (mm): 1.840 Lunghezza Funi / Fore Runner		
Description of the Lifting Set: LINGADA POLIDA 4 PERNAS X SAPATILHO Descrizione del Lifting Set				
Identification No. or Mark: RT-13097 No. Identificazione o Marcatura		Slings Reference Standard: IMO 860 / NBR 13541-1 Standard di Riferimento delle Funi		
Grade of Wire Rope (N/mm2): Grado della Fune Metallica		Grade of Terminal Fittings: N/A Grado dei Raccordi Terminali		
Certificate Number: 31808 Numero Certificato		Date of Issue: 2022/05/20 Data di Rilascio		
Applicable Criteria Criteri Applicabili				
<input checked="" type="checkbox"/> ISO 10855-3:2018 <input checked="" type="checkbox"/> Other/s: IMO 860 / NBR 13541-2				
Type of Inspection Carried Out / Tipo di Ispezione Effettuata NA = Not Applicable / Non Applicabile WR = Without Remarks / Senza Osservazioni SR = See Remarks / Vedi Osservazioni				
Procedure: Procedura				
Review of NDE Report on Components: Revisione Rapporto CND sui Componenti		NDE Method: Metodo CND		NA
		NDE Report N°: Numero di Rapporto CND		WR
		Issued by: Rilasciato da		SR
Visual Inspection: Spezione Visiva	Description Descrizione	Supplier/Manuf Fornitore/Costruttore	Id. Mark/Batch Marcatura/Lotto	Type Appr. No. No. Appr.ne Tipo
	Master Link (Top) Model: WLL (t):			
	Steel Wire Rope Type: Ø (mm): Hard eyes each end			
	Quad Assembly Model: WLL (t):			
	Steel Wire Ropes Type: Ø (mm): Hard eyes each end			
	4 Shackles Model: WLL (t): 3,25			
Remarks: - FOI FEITA INSPEÇÃO VISUAL CONFORME ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS 2018 (THE VISUAL INSPECTION WAS CARRIED OUT ACCORDING TO ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS 2018). - ESTE CERTIFICADO FOI EMITIDO COM BASE EM INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRADAS DURANTE A INSPEÇÃO. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER EVIDENCIADAS NO CERTIFICADO DE QUALIDADE DO FABRICANTE. Osservazioni				
Notes: N/A Note				
Result of the Inspection: Risultato dell'Ispezione				
<input checked="" type="checkbox"/> SATISFACTORY , as below stated SODDISFACENTE, come sotto dichiarato <input type="checkbox"/> NOT SATISFACTORY NON SODDISFACENTE				
THIS IS TO DECLARE that the above mentioned offshore container: SI DICHIARA che il container per mare aperto sopra descritto:				
<input checked="" type="checkbox"/> Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili				
Last Inspection: Ultima Ispezione		Report No.: N/A Rapporto No.		Performed by: N/A Realizzata da
Last NDE: 2023/12/04 Ultima CND		Report No.: N/A Rapporto No.		Performed by: N/A Realizzata da
Re-inspection Due Date: 2026/10/03 Prossima Data di Re-ispezione			Markings: V<R!> Marche Apposte	
Inspector: CAROL BEATRIZ CORDEIRO Ispettore				
Issued at: MACAÉ-RJ Rilasciato a		Douglas Renato Oliveira de Castro Silva Project Coordinator RINA Brasil		On: 2025/10/03 Il
		Carol Beatriz Cordeiro TÈC. DE INSPEÇÃO RINA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		
		TECHNICAL MANAGER CAROL BEATRIZ CORDEIRO		