



**OFFSHORE INSPECTION REPORT**  
**RAPPORTO DI ISPEZIONE OFFSHORE**

<b>REPORT NUMBER:</b> AVS-XSQ-MCE-218776/25			
<b>REVISION:</b> 0			
<b>Manufacturer or Supplier:</b> PETROFAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Costruttore o Fornitore		<b>Inspection Date:</b> 2025/09/26 Data di Ispezione	
<b>Owner or Operator:</b> RT LEA Proprietario o Utilizzatore		<b>Order:</b> N/A Ordine	
<b>Place of Inspection:</b> MACAÉ-RJ Luogo di ispezione			
<b>Depot/Site:</b> BASE RT LEA Deposito/Sito			
<b>Type:</b> METALLIC BOX Tipo	<b>Model:</b> CAIXA METALICA Modello		
<b>Length (mm):</b> 2000 Lunghezza	<b>Width (mm):</b> 1200 Larghezza	<b>Height (mm):</b> 1220 Altezza	
<b>Max Gross Mass (kg):</b> 5700 Massa Lorda Massima	<b>Tare (kg):</b> 700 Tara	<b>Max Payload (kg):</b> 5000 Peso Netto Massimo	
<b>Design Temperature (°C):</b> 0 Temperatura di Design	<b>Max Angle of Legs (from vertical) (°):</b> 45 Massima Inclinazione delle Funi (dalla verticale)		
<b>Type Approved with Cert. N°:</b> MAC/14/00578 Prototipo Omologato con Cert. N°.	<b>Issued by:</b> Rilasciato da	<b>Certificate Number:</b> MAC/14/00639-1 Numero Certificato	
<b>Manufacturing Number:</b> RT-CX-UTC-057 Numero di Costruzione	<b>Identification Number:</b> RT-CX-UTC-057 Numero di Identificazione		
<b>Manufacturing Date:</b> 2014/05/01 Data di Costruzione			
<b>Applicable Criteria</b> Criteri Applicabili			
<input checked="" type="checkbox"/> MSC/Circ. 860 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 10855-3:2018 <input type="checkbox"/> Other/s:			
<b>Type of Inspection Carried Out</b> Tipo di Ispezione Effettuata		<b>NA = Not Applicable / Non Applicabile  </b> <b>WR = Without Remarks / Senza Osservazioni</b> <b>SR = See Remarks / Vedi Osservazioni</b>	
<b>Procedure:</b> Procedura		<b>NA</b>	<b>WR</b>
		<b>SR</b>	
<b>Witness to Lifting Test</b> Prezenziamento Prova di Sollevamento	<b>Total Test Mass (2,5R) (kg):</b> Massa Totale di Prova	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Review of NDE Report on Pad Eyes:</b> Revisione Rapporto CND sui golfari	<b>NDE Method:</b> Metodo CND <b>NDE Report N°:</b> Numero di Rapporto CND <b>Issued by:</b> Rilasciato da	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Visual Inspection:</b> Spezione Visiva	<b>General (exterior and the interior of the container)</b> Generale (esterno ed interno del container)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Markings</b> Marche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Welds</b> Saldature	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Pad-eyes and lashing points</b> Golfari e punti di ancoraggio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Structure</b> Struttura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Door closures</b> Chiusure	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Floor</b> Fondo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Fork Pockets</b> Tasche porta forche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Remarks:</b> N/A. Osservazioni			
<b>Notes:</b> Note DE ACORDO COM O ITEM 18 DA MSC/ IMO 860 - 1998, A NORMA EN 12079 (SUBSTITUÍDA PELA ATUAL ISO 10855). É APROVADO PARA PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, INSPEÇÃO E MARCAÇÃO DE CONTAINERES MARÍTIMOS OFFSHORE. (ACCORDING TO ITEM 18 OF IMO 860 - 1998, THE STANDARD EN 12079 (REPLACED BY THE CURRENT ISO 10855) IS APPROVED FOR THE DESIGN, CONSTRUCTION, TESTING, INSPECTION AND MARKING OF OFFSHORE SHIPPING CONTAINERS.) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER EVIDENCIADOS NO CERTIFICADO DE FABRICAÇÃO .			
<b>Result of the Inspection:</b> Risultato dell'Ispezione		<input checked="" type="checkbox"/> <b>SATISFACTORY</b> , as below stated SODDISFACENTE, come sotto dichiarato	<input type="checkbox"/> <b>NOT SATISFACTORY</b> NON SODDISFACENTE
<b>THIS IS TO DECLARE</b> that the above mentioned offshore container: <b>SI DICHIARA</b> che il container per mare aperto sopra descritto:			
<input checked="" type="checkbox"/> Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili			
<b>Last Inspection:</b> Ultima Ispezione	<b>Report No.:</b> Rapporto No.	<b>Performed by:</b> Realizzata da	
<b>Last NDE:</b> 2023/09/20 Ultima CND	<b>Report No.:</b> Rapporto No.	<b>Performed by:</b> Realizzata da	
<b>Re-inspection Due Date:</b> 2026/09/25 Prossima Data di Re-ispezione		<b>Markings:</b> V<RI> Marche Apposte	
<b>Inspector:</b> GILES PAES Ispettore			
<b>Issued at:</b> MACAÉ-RJ Rilasciato a	 Douglas Renato Oliveira de Castro Silva Project Coordinator RINA Brasil	<b>On:</b> 2025/09/26 II	 GILES PAES Inspector RINA Brasil
<b>TECHNICAL MANAGER</b>		<b>GILES PAES</b>	

