

LIFTING SET INSPECTION REPORT
RAPPORTO DI ISPEZIONE LIFTING SET

REPORT NUMBER: AVS-XSQ-MCE-221018/25										
REVISION: 0										
Manufacturer or Supplier: RTLEA Costruttore o Fornitore		Inspection Date: 2025/10/31 Data di Ispezione								
Owner or Operator: RTLEA Proprietario o Utilizzatore		Order: N/A Ordine								
Place of Inspection: MACAÉ-RJ Luogo di ispezione										
Depot/Site: BASE RT LEA Deposito/Sito										
Working Load Limit (WLL) (t): 5.15 Carico di Lavoro Limite		Angles of Legs (to vertical) ≤ (°): 39 Angolo delle funi (sulla verticale)								
Diameter of Slings / Fore Runner (mm): 22.00 Diametro Funi / Fore Runner		Length of Slings / Fore Runner (mm): 2000 Lunghezza Funi / Fore Runner								
Description of the Lifting Set: LINGADA POLIDA 4 PERNAS X SAPATILHO Descrizione del Lifting Set										
Identification No. or Mark: RT-21019 No. Identificazione o Marcatura		Slings Reference Standard: IMO 860 Standard di Riferimento delle Funi								
Grade of Wire Rope (N/mm2): 1960 Grado della Fune Metallica		Grade of Terminal Fittings: N/A Grado dei Raccordi Terminali								
Certificate Number: 0021/21 Numero Certificato		Date of Issue: 2021/12/01 Data di Rilascio								
Applicable Criteria Criteri Applicabili <input checked="" type="checkbox"/> ISO 10855-3:2018 <input checked="" type="checkbox"/> Other/s: NBR 13541-2										
Type of Inspection Carried Out Tipo di Ispezione Effettuata		NA = Not Applicable / Non Applicabile WR = Without Remarks / Senza Osservazioni SR = See Remarks / Vedi Osservazioni								
Procedure: Procedura										
Review of NDE Report on Components: Revisione Rapporto CND sui Componenti		NDE Method: N/A Metodo CND NDE Report No.: N/A Numero di Rapporto CND Issued by: N/A Rilasciato da		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:33%;">NA</th> <th style="width:33%;">WR</th> <th style="width:33%;">SR</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	NA	WR	SR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NA	WR	SR								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Visual Inspection: Spezione Visiva	Description Descrizione	Supplier/Manuf Fornitore/Costruttore	Id. Mark/Batch Marcatura/Lotto	Type Appr. No. No. Appr.ne Tipo						
	Master Link (Top) Model: WLL (t):				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Steel Wire Rope Type: Ø (mm): Hard eyes each end				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Quad Assembly Model: WLL (t):				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Steel Wire Ropes Type: Ø (mm): Hard eyes each end				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	4 Shackles Model: WLL (t): 4,75				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remarks: - FOI FEITA INSPEÇÃO VISUAL CONFORME ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS 2018 (THE VISUAL INSPECTION WAS CARRIED OUT ACCORDING TO ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS 2018). - ESTE CERTIFICADO FOI EMITIDO COM BASE EM INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES ENCONTRADAS DURANTE A INSPEÇÃO. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER EVIDENCIADAS NO CERTIFICADO DE QUALIDADE DO FABRICANTE. Osservazioni										
Notes: N/A Note										
Result of the Inspection: Risultato dell'Ispezione		<input checked="" type="checkbox"/> SATISFACTORY , as below stated SODDISFACENTE, come sotto dichiarato		<input type="checkbox"/> NOT SATISFACTORY NON SODDISFACENTE						
THIS IS TO DECLARE that the above mentioned offshore container: SI DICHIARA che il container per mare aperto sopra descritto: <input checked="" type="checkbox"/> Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili										
Last Inspection: Ultima Ispezione		Report No.: N/A Rapporto No.		Performed by: N/A Realizzata da						
Last NDE: 2025/01/31 Ultima CND		Report No.: LP-0029/25 Rapporto No.		Performed by: RT LEA Realizzata da						
Re-inspection Due Date: 2026/10/30 Prossima Data di Re-ispezione		Markings: V<RI> Marche Apposte								
Inspector: CAROL BEATRIZ CORDEIRO Ispettore										
Issued at: MACAÉ-RJ Rilasciato a		 Giulia Rodrigues Pereira Americas Project Support Advisor RINA Brasil		On: 2025/10/31 Il						
TECHNICAL MANAGER		 Carol Beatriz Cordeiro TÉC. DE INSPEÇÃO RINA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA CAROL BEATRIZ CORDEIRO								