

OFFSHORE INSPECTION REPORT
RAPPORTO DI ISPEZIONE OFFSHORE

REPORT NUMBER: AVS-XSQ-MCE-218179/25						
REVISION: 0						
Manufacturer or Supplier: CIM COMPONENTES INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA Costruttore o Fornitore		Inspection Date: 2025/09/17 Data di Ispezione				
Owner or Operator: RT LEA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ANDAIMES Proprietario o Utilizzatore		Order: N/A Ordine				
Place of Inspection: MACAÉ-RJ Luogo di ispezione						
Depot/Site: BASE RT LEA Deposito/Sito						
Type: OFFSHORE GÁS BOTTLE RACKS Tipo		Model: SKID Modello				
Length (mm): 1.300 Lunghezza	Width (mm): 1.300 Larghezza	Height (mm): 2.285 Altezza				
Max Gross Mass (kg): 1.950 Massa Lorda Massima	Tare (kg): 550 Tara	Max Payload (kg): 1.400 Peso Netto Massimo				
Design Temperature (°C): 0 Temperatura di Design		Max Angle of Legs (from vertical) (°): 45 Massima Inclinazione delle Funi (dalla verticale)				
Type Approved with Cert. N°: GB-LR 63288 11/13 Prototipo Omologato con Cert. N°.		Issued by: LLOYD'S REGISTER Rilasciato da	Certificate Number: RIO 1401010/177 Numero Certificato			
Manufacturing Number: CIM 177/14 Numero di Costruzione		Identification Number: RT-SK-14087 Numero di Identificazione				
Manufacturing Date: 2014/08/15 Data di Costruzione						
Applicable Criteria Criteri Applicabili						
<input checked="" type="checkbox"/> MSC/Circ. 860 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 10855-3:2018 <input type="checkbox"/> Other/s:						
Type of Inspection Carried Out Tipo di Ispezione Effettuata		NA = Not Applicable / Non Applicabile WR = Without Remarks / Senza Osservazioni SR = See Remarks / Vedi Osservazioni				
Procedure: N/A Procedura		<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">NA</td> <td style="text-align: right;">WR</td> <td style="text-align: right;">SR</td> </tr> </table>		NA	WR	SR
NA	WR	SR				
Witness to Lifting Test Presenziamento Prova di Sollevamento		Total Test Mass (2,5R) (kg): Massa Totale di Prova	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Review of NDE Report on Pad Eyes: Revisione Rapporto CND sui golfari		NDE Method: Metodo CND	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
		NDE Report N°: Numero di Rapporto CND				
		Issued by: Rilasciato da				
Visual Inspection: Spezione Visiva		General (exterior and the interior of the container) Generale (esterno ed interno del container)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
		Markings Marcature	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
		Welds Saldature	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
		Pad-eyes and lashing points Golfari e punti di ancoraggio	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
		Structure Struttura	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
		Door closures Chiusure	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
		Floor Fondo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			
		Fork Pockets Tasche porta forche	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Remarks: Osservazioni						
- FOI FEITA INSPEÇÃO VISUAL CONFORME ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) (THE VISUAL INSPECTION WAS CARRIED OUT ACCORDING TO ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) - DE ACORDO COM O ITEM 18 DA MSC/ IMO 860 - 1998, A NORMA EN 12079 (SUBSTITUÍDA PELA ATUAL ISO 10855) É APROVADO PARA PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, INSPEÇÃO E MARCAÇÃO DE CONTAINERS MARÍTIMOS OFFSHORE. (ACCORDING TO ITEM 18 OF IMO 860 - 1998, THE STANDARD EN 12079 (REPLACED BY THE CURRENT ISO 10855) IS APPROVED FOR THE DESIGN, CONSTRUCTION, TESTING, INSPECTION AND MARKING OF OFFSHORE SHIPPING CONTAINERS.)						
Notes: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER EVIDENCIADOS NO CERTIFICADO DE FABRICAÇÃO Note						
Result of the Inspection: Risultato dell'Ispezione		<input checked="" type="checkbox"/> SATISFACTORY , as below stated SODDISFACENTE, come sotto dichiarato	<input type="checkbox"/> NOT SATISFACTORY NON SODDISFACENTE			
THIS IS TO DECLARE that the above mentioned offshore container: SI DICHIARA che il container per mare aperto sopra descritto:						
<input checked="" type="checkbox"/> Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili						
Last Inspection: Ultima Ispezione		Report No.: Rapporto No.	Performed by: RINA Realizzata da			
Last NDE: 2025/02/17 Ultima CND		Report No.: Rapporto No.	Performed by: Realizzata da			
Re-inspection Due Date: 2026/09/16 Prossima Data di Re-ispezione		Markings: V<RI> Marche Apposte				
Inspector: GILES PAES Ispettore						
Issued at: MACAÉ-RJ Rilasciato a		On: 2025/09/17 II	 Douglas Renato Oliveira de Castro Silva Project Coordinator RINA Brasil Giles Paes Inspector RINA Brasil			

