# LIFTING SET INSPECTION REPORT
*RAPPORTO DI ISPEZIONE LIFTING SET*

**REPORT NUMBER:** AVS-XSQ-MCE-175170/24
**REVISION:** 0

**Manufacturer or Supplier:** SIVA
Costruttore o Fornitore

**Owner or Operator:** RT LEA
Proprietario o Utilizzatore

**Place of Inspection:** MACAÉ-RJ
Luogo di ispezione

**Depot/Site:** BASE RT LEA
Deposito/Sito

**Inspection Date:** 2024/07/05
Data di Ispezione

**Order:** N/A
Ordine

**Working Load Limit (WLL) (t):** 9.5
Carico di Lavoro Limite

**Angles of Legs (to vertical) ≤ (°):** 28
Angolo delle funi (sulla verticale)

**Diameter of Slings / Fore Runner (mm):** 19
Diametro Funi / Fore Runner

**Length of Slings / Fore Runner (mm):** 1840
Lunghezza Funi / Fore Runner

**Description of the Lifting Set:** ESLINGA DE 04 PERNAS
Descrizione del Lifting Set

**Identification No. or Mark:** 13105
No. Identificazione o Marcatura

**Slings Reference Standard:** IMO 860
Standard di Riferimento delle Funi

**Grade of Wire Rope (N/mm2):** 1960
Grado della Fune Metallica

**Grade of Terminal Fittings:**
Grado dei Raccordi Terminali

**Certificate Number:** 31808
Numero Certificato

**Date of Issue:** 2013/11/05
Data di Rilascio

**Applicable Criteria**
Criteri Applicabili

☑ ISO 10855-3:2018 ☑ Other/s: ABNT NBR 13541-2

Type of Inspection Carried Out
Tipo di Ispezione Effettuata

NA = Not Applicable / Non Applicabile
WR = Without Remarks / Senza Osservazioni
SR = See Remarks / Vedi Osservazioni

| **Procedure:** N/A<br>Procedura | | | | | **NA** | **WR** | **SR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Review of NDE Report on Components:**<br>Revisione Rapporto CND sui Componenti | | **NDE Method:** LIQUIDO PENETRANTE<br>Metodo CND<br>**NDE Report Nº.:** LP-0108/24<br>Numero di Rapporto CND<br>**Issued by:** BASE RT LEA<br>Rilasciato da | | | ☐ | ☑ | ☐ |
| **Visual Inspection:**<br>Spezione Visiva | **Description**<br>Descrizione | **Supplier/Manuf**<br>Fornitore/Costruttore | **Id. Mark/Batch**<br>Marcatura/Lotto | **Type Appr. No.**<br>No. Appr.ne Tipo | | | |
| | **Master Link (Top)**<br>Model:<br>WLL (t): | | | | ☑ | ☐ | ☐ |
| | **Steel Wire Rope**<br>Type:<br>Ø (mm):<br>Hard eyes each end | | | | ☑ | ☐ | ☐ |
| | **Quad Assembly**<br>Model:<br>WLL (t): | | | | ☑ | ☐ | ☐ |
| | **Steel Wire Ropes**<br>Type:<br>Ø (mm):<br>Hard eyes each end | | | | ☑ | ☐ | ☐ |
| | **4 Shackles**<br>Model: MANILHA 5/8"<br>WLL (t): 3.25 | FISCHER | 198340 | | ☑ | ☐ | ☐ |

**Remarks:** - FOI FEITA INSPEÇÃO VISUAL CONFORME ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) (THE VISUAL INSPECTION WAS CARRIED OUT ACCORDING TO ISO 10855-3, OFFSHORE CONTAINERS AND ASSOCIATED LIFTING SETS (2018) - DE ACORDO COM O ITEM 18 DA MSC/ IMO 860 - 1998, A NORMA EN 12079 ( SUBSTITUÍDA PELA ATUAL ISO 10855) É APROVADO PARA PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, INSPEÇÃO E MARCAÇÃO DE CONTAINERES MARÍTIMOS OFFSHORE. ( ACCORDING TO ITEM 18 OF IMO 860 - 1998, THE STANDARD EN 12079 (REPLACED BY THE CURRENT ISO 10855) IS APPROVED FOR THE DESIGN, CONSTRUCTION, TESTING, INSPECTION AND MARKING OF OFFSHORE SHIPPING CONTAINERS.)
Osservazioni

**Notes:** INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER EVIDÊNCIADOS NO CERTIFICADO DE FABRICAÇÃO.INSPETOR DE END: FÁBIO LAURENTINO RIBEIRO - SNQC-6365.
Note

**Result of the Inspection:**
Risultato dell'Ispezione

☑ **SATISFACTORY**, as below stated
SODDISFACENTE, come sotto dichiarato

☐ **NOT SATISFACTORY**
NON SODDISFACENTE

**THIS IS TO DECLARE** that the above mentioned offshore container:
**SI DICHIARA** che il container per mare aperto sopra descritto:

☑ Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria
Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili

**Last Inspection:**
Ultima Ispezione

**Report No.:** N/A
Rapporto No.

**Performed by:** N/A
Realizzata da

**Last NDE:** 2024/07/05
Ultima CND

**Report No.:** N/A
Rapporto No.

**Performed by:** N/A
Realizzata da

**Re-inspection Due Date:** 2025/07/04
Prossima Data di Re-ispezione

**Markings:** VN<RI>
Marche Apposte

**Inspector:** GILES PAES
Ispettore

**Issued at:**
MACAÉ - RJ
Rilasciato a

RINA Carolina Teixeira Buarque Veloso Project Coordinator RINA Brasil

**On:** 2024/07/05
Il

RINA Giles Paes Inspector RINA Brasil

## LIFTING SET INSPECTION REPORT

*RAPPORTO DI ISPEZIONE LIFTING SET*