



LIFTING SET INSPECTION REPORT
RAPPORTO DI ISPEZIONE LIFTING SET

REPORT NUMBER: AVS-AVS-XSQ-MCE-206963/25										
REVISION: 0										
Manufacturer or Supplier: MAKKEE Costruttore o Fornitore		Inspection Date: 2025/06/04 Data di Ispezione								
Owner or Operator: RT LEA Proprietario o Utilizzatore		Order: Ordine								
Place of Inspection: Luogo di ispezione										
Depot/Site: BASE RT LEA Deposito/Sito										
Working Load Limit (WLL) (t): 9.0 Carico di Lavoro Limite		Angles of Legs (to vertical) \leq (°): 45 Angolo delle funi (sulla verticale)								
Diameter of Slings / Fore Runner (mm): 24 Diametro Funi / Fore Runner		Length of Slings / Fore Runner (mm): 3.750 Lunghezza Funi / Fore Runner								
Description of the Lifting Set: LINGADA POLIDA 4 PERNAS X SAPATILHO Descrizione del Lifting Set										
Identification No. or Mark: NHJ 100029 No. Identificazione o Marcatura		Slings Reference Standard: IMO 860 / ABNT NBR 13541-2 Standard di Riferimento delle Funi								
Grade of Wire Rope (N/mm2): 1960 Grado della Fune Metallica		Grade of Terminal Fittings: Grado dei Raccordi Terminali								
Certificate Number: MKS-14-0423-29 Numero Certificato		Date of Issue: 2025/06/04 Data di Rilascio								
Applicable Criteria Criteri Applicabili										
<input checked="" type="checkbox"/> ISO 10855-3:2018 <input checked="" type="checkbox"/> Other/s: NBR 13541-2										
Type of Inspection Carried Out / Tipo di Ispezione Effettuata NA = Not Applicable / Non Applicabile WR = Without Remarks / Senza Osservazioni SR = See Remarks / Vedi Osservazioni										
Procedure: ABNT NBR 13541-2 Procedura										
Review of NDE Report on Components: Revisione Rapporto CND sui Componenti		NDE Method: Metodo CND NDE Report N°: LP 0134/25 Numero di Rapporto CND Issued by: RT LEA Rilasciato da		<table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr> <th>NA</th> <th>WR</th> <th>SR</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	NA	WR	SR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NA	WR	SR								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Visual Inspection: Spezione Visiva	Description Descrizione	Supplier/Manuf Fornitore/Costruttore	Id. Mark/Batch Marcatura/Lotto	Type Appr. No. No. Appr.ne Tipo						
	Master Link (Top) Model: WLL (t):			<input checked="" type="checkbox"/>						
	Steel Wire Rope Type: Ø (mm): Hard eyes each end			<input checked="" type="checkbox"/>						
	Quad Assembly Model: WLL (t):			<input checked="" type="checkbox"/>						
	Steel Wire Ropes Type: Ø (mm): Hard eyes each end			<input checked="" type="checkbox"/>						
	4 Shackles Model: WLL (t):			<input checked="" type="checkbox"/>						
Remarks: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER EVIDENCIADAS NO CERTIFICADO DE QUALIDADE DO FABRICANTE. Osservazioni										
Notes: Note										
Result of the Inspection: Risultato dell'Ispezione		<input checked="" type="checkbox"/> SATISFACTORY , as below stated SODDISFACENTE, come sotto dichiarato <input type="checkbox"/> NOT SATISFACTORY NON SODDISFACENTE								
THIS IS TO DECLARE that the above mentioned offshore container: SI DICHIARA che il container per mare aperto sopra descritto:										
<input checked="" type="checkbox"/> Is in safe conditions for the exercise in conformity with Applicable Criteria Si trova in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio in conformità con i Criteri Applicabili										
Last Inspection: Ultima Ispezione		Report No.: Rapporto No.		Performed by: Realizzata da						
Last NDE: 2025/06/04 Ultima CND		Report No.: Rapporto No.		Performed by: RT LEA Realizzata da						
Re-inspection Due Date: 2026/06/03 Prossima Data di Re-ispezione		Markings: V N + 0RI Marche Apposte								
Inspector: FELIPE FERNANDES Ispettore										
Issued at: FELIPE FERNANDES Rilasciato a		 Douglas Renato Oliveira de Castro Silva Project Coordinator RINA Brasil		On: 2025/06/04 Il  Felipe Fernandes Inspector RINA Brasil						
TECHNICAL MANAGER		FELIPE FERNANDES								